

Szakmai beszámoló  
Szent Kereszt Plébánia  
Ménfőcsanak  
2010

A ménfőcsanaki Szent Kereszt- templom tornyában eredetileg három harang lakott.

A II. Világháború alatt az egyik harangot ledobták a toronyból és elszállították ágyú öntésre. Azóta a megmaradt két harang látta el a harangozás szolgálatát.

Az évtizedek alatt a harangállás megkopott, a forgó szerkezetek tönkre mentek. A javítások házilag történtek, így mára egy eléggé áttekinthetetlen szerkezet és vezérlés alakult ki.

Ennek megszüntetése történt meg az idén.


- A harangok tartó állását kitisztítottuk, a statikailag bizonytalan tartó gerendákat kicseréltük.
- A harangok beállítása megtörtént, a nagy haragnál kongató harangnyelvet cseréltünk.
- A harangozás vezérlésére egy korszerű lineáris motoros rendszer került beépítésre.
- A sekrestyében elhelyeztünk egy modern, műholdas rendszerű vezérlő órát.

A fenti munkákat a székesfehérvári Rancz Első Magyar Toronyóragyár Kft. munkatársai végezték.

A projektet sikeresen végrehajtottuk, immár pontos és műszakilag is megbízhatóan működő harangok hívnak az istentiszteletekre.

Győr, 2010. november 23.



  
Bartók Ferenc OSB  
plébános

Szent Kereszt Plébánia  
9012 Győr-Ménfőcsanak  
Csanaki út 1.  
Telefon: 19885654-1-C